


Инструкция по монтажу подкровельного вентилятора на универсальный проходной элемент на профилированный лист

Инструкция по монтажу
на металличерепицу
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон



2

Вырезать
по контуру




3

Нанести
кровельный
герметик
(в комплектацию
не входит)



4


Устанавливаем
проходной
элемент EPDM.
Монтируем крест на крест
на кровельные саморезы



Саморез
оцинкованный
4.8x29 (20 шт)

5

Устанавливаем
пластиковый
проходной
элемент
на кровельное
покрытие.




Viotto®

6

Монтируем саморезы
в посадочные места.



Саморез (окрашенный в RAL)
4.8x29 (8 шт)




Саморез
(окрашенный в RAL)
4.8x70 (2 шт)

7


Крепление
решетки

Саморез 3.5x19 (4 шт)



8

Расположить крышку в
установочном пазе и закрепить



Саморез 3.5x19 (4 шт)

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию